Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:03

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/dysza-smarowania-tloka-perkins-3861a027-p-13741.html



# DYSZA SMAROWANIA TŁOKA PERKINS 3861A027

| | |
|---|---|
| Cena | **39,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **3861A027** |
| Kod producenta | **MF1261** |

## Opis produktu

**Zastosowanie**
**Massey Ferguson**
**Silniki Perkins**
1004 1006 AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AJ, AK, AL, AM, AP, AQ, AR, AS, AT, LJ, UC, VK, YA, YB, YC, YD, YE, YG, YH, YJ, YK

**Nr Katalogowy**
3861A027, 02-201734, 02/101615, 02/200392, 02/201734, 02101615, 02200392, 02201734, 109 306, 109306, 3531P3, 3531P4, 3536V1
3536V2, 3637004M1, 3861A27, 4126X124, 4222479M91, 4224385M91, 475167, 562588, 603175, 6672053, 747856M91, 9234580927
9237260233, 9237280233, 9239780087, KO4126X124, P4126X124
PER3861A027