

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/elektrozawor-skrzyni-case-new-holland-steyr-87472229-p-16211.html>



ELEKTROZAWÓR SKRZYNI CASE NEW HOLLAND STEYR 87472229

Cena	598,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	87472229
Kod producenta	NH0556
Producent	CNH

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

CASE:

Farmall 40, Farmall 45, Farmall 50, Farmall 55, Farmall 85C, Farmall 95C, Farmall 100C, Farmall 105C, Farmall 110C, Farmall 115C, Farmall 120C, Maxxum 100, Maxxum 110, Maxxum 115, Maxxum 120, Maxxum 125, Maxxum 130, Maxxum 135, Maxxum 140, Maxxum 145, Maxxum 150, Puma 115, Puma 125, Puma 130, Puma 140, Puma 145, Puma 150, Puma 155, Puma 160, Puma 165, Puma 170, Puma 180, Puma 185, Puma 195, Puma 200, Puma 210, Puma 215, Puma 220, Puma 225, Puma 230, Magnum 180, Magnum 190, Magnum 200, Magnum 210, Magnum 220, Magnum 225, Magnum 240, Optum 270, Optum 300, MXU

NEW HOLLAND:

T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115, T5.95, T5.105, T5.110, T5.115, T5030, T5040, T5050, T5060, T5070, T6.120, T6.125, T6.140, T6.150, T6.155, T6.160, T6.165, T6.175, T6.180, T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090, T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, T7.165, T7.170, T7.175, T7.185, T7.190, T7.200, T7.210, T7.220, T7.225, T7.230, T7.235, T7.245, T7.250, T7.260, T7.270, T7.290, T7.315

STEYR:

CVT6170, CVT6185 ET, CVT6205 ET, CVT6215 ET, CVT6230 ET, 4075 Kompakt, 4095 Kompakt, PROFI4110, PROFI4120, PROFI4130, PROFI6115, PROFI6125, PROFI6135, PROFI6140

Funkcja: on/off

Awaria = brak funkcji

brak WOM (PTO)

problem z hydrauliką pomocniczą

proste sterowanie / włącz / wyłącz PTO / powershift / CVT

sterowanie ciśnieniem oleju w skrzyni

zmiana pól biegów / kierunku

sterowanie sprzęgłami i hydrauliką

NR KATALOGOWY: 87472229, 87723774