Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:08

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/filtr-hydrauliki-hydrostatu-claas-dominator-deutz-fahr-1314200-1314201-bt8512-hf28989-p-4650.html



FILTR HYDRAULIKI HYDROSTATU CLAAS DOMINATOR DEUTZ FAHR 131420.0 131420.1 BT8512 HF28989

Cena	**135,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**F026407113**
Kod producenta	**FIL212**
Producent	**BOSCH**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

CLAAS:

DOMINATOR 105, DOMINATOR 106, DOMINATOR 106S, DOMINATOR 98SL, DOMINATOR 98S, DOMINATOR 98, DOMINATOR 76, DOMINATOR 78SL, DOMINATOR 96, DOMINATOR 98SL, DOMINATOR 76H, MEGA 203, MEGA II 203, DOMINATOR 108SL(132kW), DOMINATOR 108SL Max, DOMINATOR 108VX (163kW), DOMINATOR 118SL Max (132 kW), DOMINATOR 128VX(163kW), MEGA 204(147 kW), MEGA 208, MEGA II 208, JAGUAR 840, COMMANDOR 115CS, JAGUAR 685, JAGUAR 685SL, JAGUAR 690, JAGUAR 690SL, JAGUAR 695SL, COMANDOR 114CS, DOMINATOR106, JAGUAR 860, JAGUAR 880, JAGUAR 830, JAGUAR 850, JAGUAR 870, JAGUAR 890, JAGUAR 900, MEDION 310, MEDION 320, MEDION 330, MEDION 340, MEGA 350, MEGA 360, MEGA II 218, MEGA II 204, DOMINATOR 108S, JAGUAR 682 SL, JAGUAR 682S , TUCANO, LEXION,

DEUTZ FAHR:
5650H, 5650H COM3, 5660H COM3, 5660HTS, 5660HTS Climber, 5660HTS COM3, 5665HTS COM3, 5670, 5680, 5680H, 5690, 5690H COM2, 5690H COM3, 5690HTS, 5690HTS COM2, 5690HTS COM3, 5695HTS COM3, 6000, 6060, 6060HTS, 6060HTS Climber, 6065HTS, 6090, 6090HTS, 6095HTS, ACTOR, Actor 5510, Actor 5520, Ectron, Ectron 5530, M, M1302, M1302HA, M1600HYDROMAT, M1620H, M2385, M2480, M2580, M2680, M2685, M2780H, M3580HY, M3610HY, M3630HY, POWERLINER, 4030, 4035, Topliner, Topliner 4060, Topliner 8XL.

MASSEY FERGUSON:
34, 36, 38, 40, 7274, 7280, 9280

FENDT:
8370 P, 8380 P, 9470 X

WYMIARY:
\Wysokość: 178mm
Średnica zew.: 94mm
Gwint: 1 -12 UNF

NR KATALOGOWY: 1314200, 1314201, 689590, P550786, HF35345, F026407113, 131420.1, 1314201, 068959.0, 633994.0, 0006339910, SH62192, SH 62192, 06258593, 068959.2, 633994, 45191300, 06258593, 2111225226, AT274339, PMH7968, 2754362M1, D45161300, 5137274, 45161300, 0009830615V, SPH21006, HF28989, WD950/2, LFH8596, BT8512, 1211122522602, HC62,0006339940, 06339940, 01314200, 1211122522600, 1211122522601, P17968, 2754362 , 9031815, BSH8370, HF28989, HF7968, PMHF28989, SPH12550, SPH 12550, SH67784V, SH 67784V, P550229, D45161301, D45161300