Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:30

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/filtr-paliwa-massey-ferguson-landini-renault-same-valmet-p-8710.html



FILTR PALIWA MASSEY FERGUSON LANDINI RENAULT SAME VALMET

Cena	**27,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SN 565**
Kod producenta	**FIL233**
Producent	**HIFI FILTER**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

FORD:
4630, 6810, 7810, 7910, 8210, 8630, 8830, TW10,, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5

JCB:
3C, 3CMK11, 3CX, 3CX20, 3CX30, 3CX35, 3CXHM30, 3CXHM35,
3CXHMT30, 3CXHMT35, 3CXSM20, 3CXSM35, 3CXSMT20, 3CXSMT30, 3CXSMT35, 3CXT20, 3CXT30, 3CXT35

LAMBORGHINI:
1056, 1106, 1156, 1256, 1306, 1356, 1506, 1556, 1706, 956, 956-100, R1056, R1056DT, R6110DT

MASSEY FERGUSON:
2625, 2640, 2645, 265, 2680, 2685, 2720, 2725, 275, 285, 290, 3050, 3060, 3065, 3070, 30D,B30H, 3630, 365, 3650, 3670, 3680, 3690, 375, 390, 390T, 398, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 560, 565, 575, 590, 60H, 675, 690, 698T, 8140, 8150, 8160, 8260, 8280

RENAULT:
120-54TA, 120-54TE, 120-54TS, 120-54TX, 120-54TZ, 133-54TA, 133-54TE, 133-54TS,
133-54TX, 133-54TZ, 145-54TA, 145-54TE, 145-54TX, 145-54TZ, 155-54TA, 155-54TE,
155-54TX, 155-54TZ, 58-32MX, 58-34MX, 61-12RS, 61-14RS, 65-12LS, 65-32MX,
65-34MX

SAME:
Antares II 110, Antares II 130, Buffalo 130 Exp, Hercules 160 Exp, Jaguar 95 Exp, Titan 145

STEYR:
9105, CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, M9078 (01/99->), M9086 (01/99->), M968 (01/99->), M975 (01/99->),

LANDINI:
5830,

VALMET:
700MKII, 800, 900 ,705,805,715,715M,815,655,755,855,6200,6900,865,865S,8050,8150,8200,8300,8300T,
8350HI,8400,8450,8550,8600,8750,8800,8950HI,A75,A85,A95,Various models with 411DS,

ZETOR:
11641, 11741 Euro I, 11741 Euro II,

WYMIARY:
Średnica zewnętrzna:88,00 mm
Wysokość:113 mm

NR KATALOGOWY: 162000080705, 162000081001, 1896074M1, 1896287M91, 1930277, 20339371, 243191301, 2650097, 265088,

26560125, 26560155, 26560602, 26560607, 26561025, 26566602, 32400502, 3405419M1, 354250A1, 3621009M1, 37H7937, 47377748, 6005000895, 6005007410, 7111-796, 7111796, 7701028181, 836339371, 83917626, 839339371, 932890, D8NN9176AA, V836339371, P172650, P556287, P779330, FF4052, P9451, P945X, 72257868, 1457434200, 162000081001, 3917626R1, 83917626, E158438, 7111-796, 6023909, CLO6023909, AZF029, 555, 620, CR555, CR620, P172650, P556287, P779330, 1822102, 1930277, 47377748, 73403484, 78GB9150AA, 83917626, 86570171, A830X9150JA, D8N9176AA, D8NN9176AA 243191301, 32/400502, 32400052, 32400502, 32400502A, 32400509, 32401502, 3240502, 2.4319.130.1, 37H7937, LFF3501, 7111796, P945X, 1077577M1, 1806263M1, 189287M91, 1896287M1, 1896287M91, 1896432M91, 26560602, 26566602, 3384600M2, 3388840M2, 3388840M3, 3405419M1, 3405419M2, 3405419M3, 3405419M91, 3621009M1, 6230364M91, 842332M1, D46444200, V836339371, MC162000081001, 1896287M1, 3917626R1, 2650097, 2650125, 265088, 26560602, 26560607, 26566602, 60005000895, 6005000895, 6005007410, 6005019593, 7701456924, 7701456926, 7701456927, 2.4219.130.1, 2.4319.130.1, 243191301, 20339371, 4405134, 46444200, 836339371, V836339371, 119990661, SN565, SN 565, SK3970, SK 3970