Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:13

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/lozysko-case-ford-massey-ferguson-893373m91-84356153-84128120-p-11465.html



# ŁOŻYSKO CASE FORD MASSEY FERGUSON 893373M91 84356153 84128120

| | |
|---|---|
| Cena | **49,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **893373M91** |
| Kod producenta | **ŁŻ15** |
| Producent | **TIMKEN** |

## Opis produktu

**ZASTOSOWANIE:**
**CASE:**
433, 523, 533, 624, 633, 644, 724, 733, 743, 743XL, 744, 745, 745S, 745XL, 844, 844S, 844XL, 845, 845XL, 1046 , 1246, 946, 1055, 1055XL, 955, 955XL, 1056, 1056XL, 856, 856XL, 956, 956XL, 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX80C, MX90C

**FENDT:**
Farmer 102, 102LS, 102LSA, 102S, 102SA, 103, 103LS, 103LSA, 103S, 103SA, 104LS, 104LSA, 104S, 104SA, 105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA
Farmer 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203V, 203V/II, 203VA, 203VA/II, 204V, 204VA

**FORD:**
2000, 2000 US Built, 2100, 2110, 2120, 2150, 2300, 231, 231 US Built, 2310, 233, 2600, 2600 US Built, 2600N, 2600V, 2610, 2910, 3000, 3000 US Built, 3055, 3100, 3120, 3150, 3190, 3300, 3310, 333, 3330, 3550, 3600, 3600 US Built, 3600N, 3600V, 3610, 3900, 3910, 3910N, 4000, 4000 US Built, 4000SU, 4100, 4110, 4110N, 4140, 4600, 4600SU, 4610, 531, 531 US Built, 600, 601, 700, 701, 800, 801, 900, 901, Dexta, Jubilee, NAA, Super Dexta

**LANDINI:**
7830, 7860, 8860, 9500, Large 9550

**MASSEY FERGUSON:**
1080, 1085, 130, 135, 135 US Built, 140, 158, 165, 168, 175, 178, 185, 188, 20D, 2200, 235, 245, 250, 255, 265, 270, 275, 282, 283, 285 (FR), 285 US Built, 290, 290 US Built, 298, 30, 3050, 3060, 3065, 30D, 30E, 31, 3165, 352, 355, 360, 362, 375, 375E Brazilian, 383, 390, 390E Brazilian, 393, 396, 398, 399, 40, 565, 575, 590, 595, 65, 65 US Built, 670, 675, 690, 698, 698T, 699, 765

**WYMIARY:** 31,7 x 59,1 X 16,7 mm

**NR KATALOGOWY:** 202518C91, 202514C91, K620076, 80036726, K962984, K24659, D5NN1201A, D5NN1202A, 1597, 3142103R91, 179080, 47923369, 36723, 651815R91, 651814R1, 651817R1, 84356153, 7900, 80036723, 651818R91, 36725, 36726, 84128120, 198056, 36726, 36978, 279900, 36723, V1972, LDC1076010010, H602957R91, PECP1446, MC01010008, H651817R1, GB4299, C5NN1201A, C5NN1202A, 8A1201C, 84356153, BU146197, BMBLM67010, 83910702, CBPN1200F, D5NN1202B, D5NN1202A, 860468, 860532, D5NN1201A, 860270, 80036723, 80036726, 80786041, 83910703, AE42998, RLT010, 651817R1, 651818R91, 354361X1, 354370X1, 893373M91, 354369X1, X623168230000, 1871250 , 21882330, 893373M91 , 893373M92 , 893373V91 , 9227510018 , 923458049 , 9234580490