Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/pierscien-synchronizatora-5138207-p-12023.html



PIERŚCIEŃ SYNCHRONIZATORA 5138207

Cena	**199,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**5138207**
Kod producenta	**CAS818**

Opis produktu

Zastosowanie

Case
JX55, JX60, JX70, JX80, JX85, JX90
Fiat
100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 55-66, 55-88, 55-90, 60-66, 60-76, 60-88, 60-90, 60-93, 60-94, 62-86, 65-66, 65-88, 65-90, 65-93, 65-94, 70-66, 70-76, 70-88, 70-90, 72-86, 72-93, 72-94, 80-66, 80-76, 80-88, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94, 85-90, 88-93, 88-94, 90-90, L60, L65, L75, L85, L95
Ford / New Holland
4030, 4230, 4430, 4635, 4835, 6635, 7635, 8430, 8630, 8830, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD70, TD70D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TD95D HC PLUS, TL100, TL100A, TL65, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95

Nr. katalogowy
5138210, 5138207