Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/reparaturka-pompy-wody-massey-ferguson-landini-3637576m1-p-5770.html



REPARATURKA POMPY WODY MASSEY FERGUSON LANDINI 3637576M1

Cena	**39,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**3637576M1**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
MASSEY FERGUSON:
1007, 165, 168, 174-4S, 175, 178, 184-4S, 185, 188, 265, 274, 274S, 274SK, 275, 284-4S, 285, 290, 294-4S, 3050, 3060, 3065, 3070, 350, 353, 355, 360, 363, 365, 373, 375, 377, 383, 387, 390, 390T, 393, 397, 398, 565, 575, 590, 675, 690, 698T, 20E, 20F, 30E, 30H, 40E, 50, 50B, 50D, 50E, 50EX, 50H, 50HX, 60H,

Kombajn zbożowy:
240, 440

LANDINI:
4530V, 5530F, 5530L, 5830, 6530L, 6530V, 7530F, 7530L, 8530F, 6550, 7550, 8550, 6500, 7500, 8500, 5860, 6060, 7860, 8860, 7880, 8880, 9880, 9880HC, C6830, C7800, C7830,

NR KATALOGOWY: 2418M001, 2418M004, 3637576M1