Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:09

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/sprezyna-oslony-popychacza-deutz-fahr-03371876-p-3241.html



SPRĘŻYNA OSŁONY POPYCHACZA DEUTZ FAHR 03371876

Cena	**15,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**03371876**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

DEUTZ:

Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80, AgroPrima 4.31, AgroPrima 6.06, AgroPrima 6.16, AgroStar 6.08, AgroStar 6.11, AgroStar 6.21, AgroStar 6.28, AgroXtra 3.57, AgroXtra 4.07, AgroXtra 4.17, AgroXtra 6.07, AgroXtra 6.17, D 10006, D 2506, D 2807, D 3006, D 3607, D 4006, D 4007, D 4505, D 4507, D 4807, D 5006, D 5206, D 5207, D 5506, D 6006, D 6007, D 6206, D 6207, D 6507, D 6806, D 6807, D 6907, D 7006, D 7007, D 7206, D 7506, D 7807, D 8006, D 9006, DX 3.10, DX 3.20, DX 3.30, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 36, DX 4.10, DX 50, DX 55, DX 85, DX 110, DX 120, DX 3.50, DX 3.80, DX 3.90, DX 4.30, DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 80, DX 90, Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004, Intrac 2005, Intrac 2006, Intrac 6.05, Intrac 6.30

TYP SILNIKA:

FL912, FL913

NR KATALOGOWY: 03371876