

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/sprezyna-szczek-hamulca-claas-685362-p-16113.html>



SPRĘŻYNA SZCZĘK HAMULCA CLAAS 685362

Cena	15,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	685362
Kod producenta	CL1678

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
CLAAS:
COMMANDOR 114CS , COMMANDOR 115CS , COMMANDOR 116CS , COMMANDOR 228CS , DOMINATOR 106 , DOMINATOR 108VX, DOMINATOR 118 , DOMINATOR 128VX , DOMINATOR 130 , DOMINATOR 150 , DOMINATOR 38 , DOMINATOR 48 , DOMINATOR 48 SP, DOMINATOR 58 SP , DOMINATOR 68 , DOMINATOR 68 R , DOMINATOR 68 SR , DOMINATOR 76 , DOMINATOR 86 , DOMINATOR 88VX, DOMINATOR 96 , DOMINATOR 98 , DOMINATOR 98VX , DOMINATOR108 , DOMINATOR78 , DOMINATOR88 , MEDION 330 H , MEGA 202, MEGA 203 , MEGA 204 , MEGA 208 , MEGA 218 , TUCANO 430 MONTANA , JAGUAR 675 , JAGUAR 680 , JAGUAR 682 , JAGUAR 685 , JAGUAR 685SL , JAGUAR 690 , JAGUAR 690SL , JAGUAR 800 , JAGUAR 820 , JAGUAR 830 , JAGUAR 840 , JAGUAR 8500C , JAGUAR 860 , JAGUAR 870 , JAGUAR 880

NR KATALOGOWY: 0000720780 , 0006853620 , 685362 , 720780