Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 13:06

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/sprezyna-zaworu-massey-ferguson-landini-ford-new-holland-p-13934.html



SPRĘŻYNA ZAWORU MASSEY FERGUSON LANDINI FORD NEW HOLLAND

Cena	**9,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**731154M1**
Kod producenta	**MF1083**

Opis produktu

Zastosowanie
Ford / New Holland
DEXTA, SUPER DEXTA
Landini
4000, 4500, 4530, 5000, 5500, 5530, 5830, 5840, 5860, 5870, 6000, 6030, 6040, 6060, 6070, 7000, ADVANTAGE 55, ADVANTAGE 60, BLIZZARD 50, BLIZZARD 60, C4500, C4830, C5000, C5500, C5830, C6000, CF4830, CF5030, CF5830, CF6030, CF6060, GLOBUS 50, REX 55, REX 60, TREKKER 55, TREKKER 60
Leyland
245, 253, 502
Massey Ferguson
133, 135, 135 US BUILT, 148, 150, 152, 154, 155, 158, 165, 165 US BUILT, 203, 205, 20B, 20D, 20E, 20F, 2135, 2200, 230, 230 US BUILT, 233, 234, 235, 240, 245, 250, 2500, 253, 254, 255, 260, 30, 302, 304, 30E, 3165, 340, 342, 35, 35 US BUILT, 350, 353, 354, 355, 35X, 360, 363, 40, 40B, 40E, 50, 550, 560, 65, 65 US BUILT, 765
Perkins
A3.144 (CB), A3.152 (CD), A4.192 (JB), A4.203 (JD), AD3.152 (CE), AD4.203 (JE)

Nr katalogowy
731154M1