

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/uszczelka-kolumny-kierownicy-john-deere-l62422-p-14517.html>



USZCZELKA KOLUMNY KIEROWNICY JOHN DEERE L62422

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L62422
Kod producenta	USC987

Opis produktu

Zastosowanie
John Deere

830, 840, 930, 940, 1030, 1040, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1641, 1750, 1830, 1840, 1850, 1950, 1641F, 1750V, 1850F, 1850N, 1850V, 1950F, 1950N, 2030, 2040, 2130, 2140, 2150, 2155, 2250, 2251, 2255, 2350, 2351, 2355, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2940, 2040S, 2250F, 2251N, 2355N, 2450F, 2650F, 2650N, 2855N, 3030, 3040, 3130, 3140, 6930.

Nr katalogowy
L62422