Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:57

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-massey-ferguson-3641378m91-p-5720.html



ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON 3641378M91

Cena	**159,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**3641378M91**
Kod producenta	**PW176**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
MASSEY FERGUSON:
500, 507, 510, 515, 520, 525

TYP SILNIKA:
A6.354 - Perkins

NR KATALOGOWY: 3641378M91, 59101, 747764M91, 86955, 89036, U7LW0009, U7LW0118

A	B	C	D	E	F	F2	G	H	I	Turbine thickness	J	K	Seal thickness
162,00	52,00	8,00	100,00	16	24	20	M16	101,50	16,00	19,50	37,00	16,00	22,00