Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:49

Link do produktu: https://www.mototraktor.pl/zestaw-naprawczy-walu-przedniego-napedu-case-puma-new-holland-t7-steyr-p-13739.html



# ZESTAW NAPRAWCZY WAŁU PRZEDNIEGO NAPĘDU CASE PUMA NEW HOLLAND T7 STEYR

| | |
|---|---|
| Cena | **3 499,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **43876** |
| Kod producenta | **NH0575** |

## Opis produktu

**ZASTOSOWANIE:**
**NEW HOLLAND:**
TM Series, TM115, TM120, TM125, TM130, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM190, T6000 Series, T6010 Delta, T6020 Delta, T6030 Delta, T6040 Delta, T6050 Delta, T6060 Elite, T6070 Delta, T7000 Series, T7030, T7040, T7050, T7060, TSA Series, TS100 A Delta, TS110 A Delta, TS115 A Delta, TS125 A Deluxe, TS135 A Deluxe, T5 Series, T5.100, T5.105, T5.110, T5.120, T5.85, T5.95, T7 Series, T7.165 Classic, T7.165S, T7.175, T7.195S Classic, T7.215S Classic, T7.230, T6 Series, T6.120, T6.125, T6.140, T6.145, T6.150, T6.155, T6.160, T6.165, T6.175, T6.180, T6000 Range Command, T6030 RC, T6050 RC, T6070 RC, T6080 RC, T6090 RC, T6000 Power Command, T6030 PC, T6050 PC, T6070 PC, T6080 PC, T6090 PC, T7 Auto Command, T7.170 AC, T7.175 AC, T7.185 AC, T7.190 AC, T7.200 AC, T7.210 AC, T7.220 AC, T7.225 AC, T7.230 AC, T7.235 AC, T7.245 AC, T7.250 AC, T7.260 AC, T7.270 AC, T7 Power Command, T7.170 PC, T7.185 PC, T7.200 PC, T7.210 PC, T7.220 PC, T7.235 PC, T7.250 PC, T7.260 PC, T7000 Auto Command, T7070 AC, T7 Range Command, T7.170 RC, T7.185 RC, T7.200 RC, T7.210 RC, T7 Classic, T7.175 Classic, T7.190 Classic, T7.230 Classic, T7.245 Classic, T7 Sidewinder II, T7.175 Sidewinder II, T7.190 Sidewinder II, T7.210 Sidewinder II, T7.230 Sidewinder II, T7.245 Sidewinder II

**CASE:**
Puma Series, Puma 115, Puma 125, Puma 130 CVT, Puma 130 CVX, Puma 140, Puma 145 CVT, Puma 145 CVX, Puma 150, Puma 150 CVT, Puma 150 CVX, Puma 155, Puma 160 CVT, Puma 160 CVX, Puma 165, Puma 165 CVT, Puma 165 CVX, Puma 170, Puma 170 CVX, Puma 175 CVX, Puma 180, Puma 180 CVT, Puma 180 CVX, Puma 185, Puma 185 CVT, Puma 185 CVX, Puma 195, Puma 195 CVT, Puma 195 CVX, Puma 200, Puma 200 CVT, Puma 200 CVX, Puma 210, Puma 210 CVT, Puma 210 CVX, Puma 215, Puma 215 CVX, Puma 220, Puma 220 CVT, Puma 220 CVX, Puma 225 CVT, Puma 225 CVX, Puma 230 CVX, Puma 240 CVT, Puma 240 CVX

**STEYR:**
CVT 6000 Series, CVT6130, CVT6145, CVT6160, CVT6165, CVT6170, CVT6175, CVT6180, CVT6185, CVT6200, CVT6205, CVT6210, CVT6215, CVT6225, CVT6230

*Do dokręcenia nakrętki na obudowie wału napędowego konieczne jest użycie narzędzia montażowego (CAS2661). Nie dokręcenie nakrętki do końca może doprowadzić do uszkodzenia łożyska. Narzędzie montażowe można nabyć oddzielnie. Nieprawidłowe dokręcenie nakrętki powoduje utratę gwarancji.*

**NR KATALOGOWY:** 43876, 48160664, 87618799, 14723110, 82037881, 5150371, 84263341, 82037905, 87601957, 11061976, 16874776, 5198541, | 84479002, 87601964, 339820X1, 11061576, 28996540, 84441185, CAR26016, 83930323, 339579X1, K261875, 82037880, 83908579, 47476708