

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/pierscien-synchronizatora-5138207-p-12023.html>



PIERŚCIEŃ SYNCHRONIZATORA 5138207

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5138207
Kod producenta	CAS818

Opis produktu

Zastosowanie

- Case**
JX55, JX60, JX70, JX80, JX85, JX90
- Fiat**
100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 55-66, 55-88, 55-90, 60-66, 60-76, 60-88, 60-90, 60-93, 60-94, 62-86, 65-66, 65-88, 65-90, 65-93, 65-94, 70-66, 70-76, 70-88, 70-90, 72-86, 72-93, 72-94, 80-66, 80-76, 80-88, 80-90, 82-86, 82-93, 82-94, 85-90, 88-93, 88-94, 90-90, L60, L65, L75, L85, L95
- Ford / New Holland**
4030, 4230, 4430, 4635, 4835, 6635, 7635, 8430, 8630, 8830, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65B, TD70, TD70D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TD95D HC PLUS, TL100, TL100A, TL65, TL70, TL70A, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95
- Nr. katalogowy**
5138210, 5138207