

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 17:01

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/pompka-hamulcowa-fendt-new-holland-jcb-x800120510000-15108500-p-5077.html>



POMPKA HAMULCOWA FENDT
NEW HOLLAND JCB
X800120510000 15/108500

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	84817521
Kod producenta	PH235

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

FENDT:

105, 105LS, 105LSA, 105S, 105SA, 106LS, 106LSA, 106S, 106SA, 108LS, 108LSA, 108S, 108SA, 303LS, 304LS, 305LS, F275GT Kommunal, F275GTAll Kommunal, F275GTII Kommunal, F275GT, F275GTII,

NEW HOLLAND / CLAYSON:

1530, 1540, 1545, 1550, 8050, 8060, 8070, 8080, L411, L413, L416, L516, TC52, TC54, TC55, TC56, TC57, TF42, TF44, TX30, TX32, TX34

JCB:

Fastrac 1115, Fastrac 1125, Fastrac 1135, Fastrac 1155, Fastrac 125, Fastrac 135, Fastrac 145, Fastrac 155, Fastrac 186 - 65, Fastrac 2115, Fastrac 2125, Fastrac 2135, Fastrac 2150, Fastrac 3155, Fastrac 3185

Pasuje zestaw naprawczy: 7701201598

Zalecany płyn: DOT4

NR KATALOGOWY: X800 120 510 000, X800.120.510.000, X800120510000, X800120510000N, 80356353, 356353, 84817521, 15/108500, 15108500