

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-massey-ferguson-4225070m91-p-5726.html>

ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON 4225070M91



Cena	155,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	4225070M91
Kod producenta	PW109

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
MASSEY FERGUSON:
3425 VSF, 3435 VSF, 3445 VSF, 3455 VSF, 410, 420, 430, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 6445, 6455, 6460, 6470

TYP SILNIKA:
1103C-33 - Perkins
1103C-33T - Perkins
1104C-44 - Perkins
1104C-44T - Perkins
1104D-44TA - Perkins
1104D-E44TA - Perkins
44 CTA - Sisu

NR KATALOGOWY: 4225070M91, U7LW0172

A	B	C	D	E	F	F2	G	H	I	Turbi ne th ickne ss	J	K	Seal thick ness
90,6 0	11,4 0	24,0 0	55,2 0	19	21	17	12,0 0	86,0 0	12,0 0	15,8 0	40,5 0	11,9 0	18,3 0