

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-massey-ferguson-landini-3641379m91-p-5721.html>



ZESTAW NAPRAWCZY POMPY WODY MASSEY FERGUSON LANDINI 3641379M91

Cena	269,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3641379M91
Kod producenta	PW46

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:
MASSEY FERGUSON:
1014, 1024, 1114, 1134, 2620, 2625, 2640, 2645, 2675, 2680, 2685, 2720, 2725, 399, 3080, 3090, 3610, 3630, 3650, 699

LANDINI:
9500, 10000, 10000S, 12500, 13000, 14500, 16000, 16500, 9550,

TYP SILNIKA:
A6.354.4 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins
A6.354.1 - Perkins
A6.354.4 - Perkins
AT6.354.4 - Perkins

NR KATALOGOWY: 3641379M91, 68575, 747771M91, U7LW0015, U7LW0127

A	B	C	D	E	F	F2	G	H	I	Turbi ne th ickne ss	J	K	Seal thick ness
178, 00	54,0 0	6,00	118, 00	13	62	25	22,0 0	111, 50	13,0 0	24,0 0	30	13,0 0	20,0 0