

Link do produktu: <https://www.mototraktor.pl/zestaw-uszczelek-silnika-hurlimann-lamborghini-same-007300576-p-13768.html>



ZESTAW USZCZELEK SILNIKA HURLIMANN LAMBORGHINI SAME 0.073.0057.6

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0.073.0057.6
Kod producenta	USC390

Opis produktu

Zastosowanie

Same

Buffalo 130, Centurion 75 Export, Centurion 75 Special, Condor 55 Synchro, Drago 120, Jaguar, 100 Export, 95 Export, Laser, 100, 110, 130, 85 Transporter, Mercury, Mercury 85 Export, Minitauro, Minitauro 60, Minitauro 60 Frutteto, Panther, Panther 95, Solar, 60, 60 compact HD, C55, C60, Taurus, 60 Export, Trident, 130 Export

Lamborghini

C554, C654, R1056, 660DT

Hurlimann

H 361

Silniki

DA986/3, 984, 1000.3A, 1000.6WT, 1003P, 1006P, 1053L, 1053P, 1054P, 1055P, 1056P

Nr katalogowy

0.073.0057.6